

Spojky pásů slouží ke spojování konců pásu do nekonečné smyčky, k opravám pásů apod. Jedná se o tvarový výlisek z ocelového plechu. Otvory se zahluobením jsou zhotoveny vrtáním nebo lisováním. Na pás se obvykle upevňují roznýtováním ocelových hřebů procházejících pásem. Spojení konců pásu se provádí zasunutím spojek do sebe a provlečením vhodného ocelového lanka spojkami.

Provedení A vrtaná (*lisovaná*) nepřesazená



Provedení A vrtaná (*lisovaná*) přesazená



Provedení B vrtaná (*lisovaná*) nepřesazená



Provedení B vrtaná (*lisovaná*) přesazená



Výhodou **přesazených spojek** proti **nepřesazeným** je zmenšení množství materiálu, který propadne mezi spojenými konci pásu.